

Commune : **VALENCISSE** | Rivière : **La Cisse**


## Chemin des Petits Bois, chemin face au point propreté

**Commentaires** : Chemin en terre face aux conteneur poubelles

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Loire-Cher-Indre  
**Code** : CER\_CIS08\_S\_0126      **Date de mise à jour** : 31/01/2019  
**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 1.20958000 / Y: 47.58267000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 565431.36 / Y: 6721780.47  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.20958 / Y: 47.58267  
**Code Hydro**: K4-0150      **Rive de référence**: Gauche

**Mars 2001**      Altitude calculée de l'eau : **78.53 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Témoignage peu fiable : l'eau est arrivée sur le terrain jusqu'à l'alignement 'bois-poteau' de clôture et pignon de la maison voisine.

**GÉNÉRAL**

**Code** : CER\_CIS08\_R\_0126\_1      **Date de mise à jour** : 31/01/2019  
**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Oui      **État du repère** : Disparu  
**Pérennité** : Aucune      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT 2008-2009 PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) DES REPÈRES DE CRUES SUR LA CISSE -**

**Type de repérage** : Autre  
**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre

**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA**

**Méthode** : Non renseigné  
**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre  
**Référence nivelée** : Marque d'inondation  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 78.530 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 78.53