

Commune : **VALENCISSE**Rivière : **La Cisse****Chemin des Petits Bois, chemin face au point propreté****Commentaires** : Chemin en terre face aux conteneur poubelles**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Loire-Allier-Cher-Indre**Code** : CER\_CIS08\_S\_0126**Date de mise à jour** : 31/01/2019**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Site (source : Google Street View, 2012)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 1.20958000 / Y: 47.58267000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 565431.36 / Y: 6721780.47**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.20958 / Y: 47.58267**Code Hydro**: K4--0150**Rive de référence**: Gauche**Mars 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **78.53 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Témoignage peu fiable : l'eau est arrivée sur le terrain jusqu'à l'alignement 'bois-poteau' de clôture et pignon de la maison voisine.**GÉNÉRAL****Code** : CER\_CIS08\_R\_0126\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : A. Bontemps - Cerema

31/01/2019

Normandie-Centre

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Oui**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LA CISSE, RECENSEMENTS 2008-2009 - 31/08/2009**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : CEREMA Normandie - Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 78.530 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 78.53

Repère de 2001 (source : CEREMA, 2008)