

Commune : **VALENCISSE** | Rivière : **La Cisse**


**Chemin des Petits Prés, n°3**

**Commentaires** : Seuil de la porte d'entrée de l'habitation

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Loire-Cher-Indre  
**Code** : CER\_CIS08\_S\_6106      **Date de mise à jour** : 11/12/2018  
**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 1.21475000 / Y: 47.57724000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 565806.24 / Y: 6721168.57  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.21475 / Y: 47.57724  
**Code Hydro**: K4-0150      **Rive de référence**: Gauche

**1961**      Altitude calculée de l'eau : **78.21 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Témoignage : l'eau est arrivée au niveau du seuil, peut-être est elle entrée dans la maison.

**GÉNÉRAL**

**Code** : CER\_CIS08\_R\_6106\_1      **Date de mise à jour** : 28/05/2019  
**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Oui      **État du repère** : Disparu  
**Pérennité** : Aucune      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT 2008-2009 PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) DES REPÈRES DE CRUES SUR LA CISSE -**

**Type de repérage** : Autre  
**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre

**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA**

**Méthode** : Non renseigné  
**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre  
**Référence nivelée** : Marque d'inondation  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 78.210  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 78.21 m