

Commune : **VALENCISSE**Rivière : **La Cisse****Chemin des Petits Bois, cabanon de jardin face au point propreté****Commentaires** : Cabanon au fond du jardin situé face au point propreté**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Loire-Allier-Cher-Indre**Code** : CER_CIS08_S_0125**Date de mise à jour** : 11/12/2018**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Site (source : CEREMA, 2008)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 1.20998000 / Y: 47.58268000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 565461.44 / Y: 6721780.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.20998 / Y: 47.58268**Code Hydro**: K4--0150 **Rive de référence**: Gauche**Mars 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **79.04 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Témoignage peu fiable : il y a eu environ 90 cm d'eau au-dessus de la chape de la cabane de jardin.**GÉNÉRAL****Code** : CER_CIS08_R_0125_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : A. Bontemps - Cerema

31/01/2019

Normandie-Centre

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Oui**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

Repère de 2001 (source : Google Street View - 2012, d'après photo du CEREMA)

SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LA CISSE, RECENSEMENTS 2008-2009 - 31/08/2009**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : CEREMA Normandie - Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 79.040 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 79.04 m