

Commune : **VALENCISSE**

## Chemin de Champigny, n°1 - Garage


Rivière : **La Cisse**

Commentaires : Seuil du garage

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** CER\_CIS08\_S\_0138**Date de mise à jour :** 11/12/2018**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Site (source : CEREMA, 2008)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.21986000 / Y: 47.59312000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 566230.05 / Y: 6722923.66**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.21986 / Y: 47.59312**Code Hydro:** K4--0150**Rive de référence:** Droite

### Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.91 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau est montée 10 cm au-dessus du seuil du garage.

### GÉNÉRAL

**Code :** CER\_CIS08\_R\_0138\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** A. Bontemps - Cerema

08/01/2019

Normandie-Centre



Repère de 2001 : 10 cm au-dessus du seuil du garage (source : CEREMA, 2008)

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LA CISSE, RECENSEMENTS 2008-2009 - 31/08/2009

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre

### NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 80.910 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 80.91 m