Commune : **LES MONTILS** | Rivière : **Le Beuvron**

# Moulin de Rouillon

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre
**Code :** CER_BVR18_S_9 **Date de mise à jour :** 11/12/2018
**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Vue du site (source : CEREMA, 2018)

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.28709900 / Y: 47.49187600
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 571038 / Y: 6711566.98
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.287099 / Y: 47.491876
**Code Hydro:** K4--0220 **Rive de référence:** Droite

## Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **66.72 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Arrivée au niveau de la marche. Source : témoignage employé (e). Fiabilité du témoignage : fiable.

## GÉNÉRAL

**Code :** CER_BVR18_R_9_1 **Date de mise à jour :** 11/12/2018
**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Vue du repère (source : CEREMA, 2018)

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT 2018 PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) DES REPÈRES DE CRUES SUR LE BEUVRON -

**Type de repérage :** Non renseigné
**Organisme :** CEREMA Normandie – Centre

## NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA 2018 - 15/02/2018

**Méthode :** Nivellement direct
**Organisme :** CEREMA Normandie – Centre
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 66.720 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 66.72