



Commune : **LES MONTILS**

Rivière : **Le Beuvron**

## Scierie - Route de Candé - La Caillère

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre

**Code :** CER\_BVR18\_S\_8

**Date de mise à jour :** 11/12/2018

**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Vue du site (source : CEREMA, 2018)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.27849000 / Y: 47.49190200

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 570390 / Y: 6711583.96

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.27849 / Y: 47.491902

**Code Hydro:** K4-0220

**Rive de référence:** Droite

### Jun 2016



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **66.36 m**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Arrivée au niveau de la marque rouge sur le mur. Source : témoignage propriétaire. Fiabilité du témoignage : fiable.

### GÉNÉRAL

**Code :** CER\_BVR18\_R\_8\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** A. Bontemps - Cerema

11/12/2018

Normandie-Centre

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT 2018 PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) DES REPÈRES DE CRUES SUR LE BEUVRON -**

**Type de repérage :** Non renseigné

**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre

### NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA 2018 - 15/02/2018

**Méthode :** Nivellement direct

**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 66.360 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 66.36 m



Vue du repère (source : CEREMA, 2018)