



Commune : **ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE**

Rivière : **Le Célé**

## 1ère maison à l'aval du pont

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB\_S\_201812182613

Date de mise à jour : 18/12/2018

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.83939900 / Y: 44.59290100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 607884.07 / Y: 6388878.62

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.839399 / Y: 44.592901

Code Hydro: 08--0250 Rive de référence: Gauche



**21 janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : laisse de crue visible 1m04 au-dessus du seuil de la porte de gauche et 0m85 au-dessus du seuil de la porte de droite

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_201812182859

Date de mise à jour : 18/12/2018

Auteur : Éric Valette

### MARQUE

Texte :

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

### NIVELLEMENT POST-CRUE - 18/12/2018

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : seuil de la porte de droite

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.850 m



auteur photo : DDT46



Commune : **ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE**

Rivière : **Le Célé**

## 1ère maison à l'aval du pont

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB\_S\_201812182613

Date de mise à jour : 18/12/2018

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.83939900 / Y: 44.59290100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 607884.07 / Y: 6388878.62

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.839399 / Y: 44.592901

Code Hydro: O8--0250

Rive de référence: Gauche



**2 février 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202211224658

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

22/11/2022

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

### INITIAL - 09/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 70 cm au-dessus du seuil de la porte