


Commune : **ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE****1ère maison à l'aval du pont**Rivière : **Le Célé****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot
Code : WEB_S_201812182613 **Date de mise à jour :** 18/12/2018
Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.83939900 / Y: 44.59290100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 607884.07 / Y: 6388878.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.839399 / Y: 44.592901
Code Hydro: 08--0250 **Rive de référence:** Gauche

**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : laisse de crue visible 1m04 au-dessus du seuil de la porte de gauche et 0m85 au-dessus du seuil de la porte de droite

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201812182859 **Date de mise à jour :**
Auteur : Éric Valette 18/12/2018

MARQUE


Texte :
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu



auteur photo : DDT46

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**NIVELLEMENT POST-CRUE - 18/12/2018**

Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : seuil de la porte de droite
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.850 m

Commune : **ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE****1ère maison à l'aval du pont**Rivière : **Le Célé****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** WEB_S_201812182613**Date de mise à jour :** 18/12/2018**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.83939900 / Y: 44.59290100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 607884.07 / Y: 6388878.62**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.839399 / Y: 44.592901**Code Hydro:** 08--0250**Rive de référence:** Gauche**2 Février 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202211224658**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

22/11/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**État du repère :** Disparu

auteur photo : DDT46

INITIAL - 09/02/2021**Commentaires sur le niveling :** La laisse de crue se trouvait 70 cm au-dessus du seuil de la porte