



Commune : **PLANCOET**

Rivière : **L' Arguenon**

## N°3 rue de Dinard

**Commentaires** : Véranda située à l'arrière du bâtiment, côté rivière (quai Jacques Cartier)

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Vilaine-Côtiers Bretons

**Code** : SMAP\_2018\_S20

**Date de mise à jour** : 24/03/2020

**Auteur** : SMAP



maison riveraine de l'Arguenon au n°3 rue de Dinard

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: -2.22995510 / Y: 48.52240600

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 314080 / Y: 6837470.03

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -2.2299551 / Y: 48.522406

**Code Hydro**: J11-0300

**Rive de référence**: Droite



**7 février 2014**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **7.79 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : H = 73 cm par rapport au sol

### GÉNÉRAL

**Code** : SMAP\_2018\_R20

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : SMAP

24/03/2020

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Non

**État du repère** : Disparu

**Pérennité** : Aucune

**Repère calculé** : Non

**PHEC** : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE** : SYNDICAT MIXTE ARGUENON PENTHIÈVRE - 02/09/2019

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

### CAMPAGNE DDTM 22 - FÉVRIER 2014 - 15/02/2014

**Méthode** : Non renseigné

**Organisme** : DDTM 22

**Commentaires sur le nivellement** : Le jour indiqué de la campagne DDTM n'est pas connu (obligation de mettre une date, choix arbitraire du 15/02)

**Référence nivelée** : Marque d'inondation

**Description référence du repère** : sol à l' angle de la véranda située à l'arrière du bâtiment, côté rivière (quai Jacques Cartier)

**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m)** : 7.060 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.730 m

**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 7.79 m



véranda située à l'arrière du bâtiment, côté rivière (quai Jacques Cartier)