

Commune : **FEUGUEROLLES-BULLY**Rivière : **L' Orne**


## Mur du garage, 4 Quartier de la Gare

Commentaires : Mur de droite du garage de droite (en faisant face aux garages).

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** ORNEYR3\_S\_11**Date de mise à jour :** 07/11/2025**Auteur :** SPC.SACN

Vue depuis la rue "Quartier de la Gare".

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.38868410 / Y: 49.11470200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 452667.3 / Y: 6895851.35**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.3886841 / Y: 49.114702**Code Hydro:** I2--0200**Rive de référence:** Gauche**06 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **7.67 m**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Laisse de crue à 50 cm/sol.

### GÉNÉRAL

**Code :** ORNEYR3\_R\_11\_01**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

07/11/2025



Laisse de crue à 50 cm/sol. (photo Laboratoire CEREMA Normandie-Centre de Blois)

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : CAHIER DE LAISSES D'INONDATIONS DE L'ORNE - 01/06/2014

**Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre

### NIVELLEMENT LABORATOIRE CEREMA NORMANDIE-CENTRE DE BLOIS

**Méthode :** Méthode combinée**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Terrain Naturel**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 7.170 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 7.67 m