

Commune : **BEAUMONT-LE-ROGER**Rivière : **La Risle**


## Local derrière les gradins du terrain de foot.

Commentaires : Site signalé par l'ASA Risle médiane.

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_202205290539**Date de mise à jour :** 15/01/2019**Auteur :** Ghubert

Vue sur le local (source : SPC SACN)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.77708700 / Y: 49.07365200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 537597.51 / Y: 6888263.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.777087 / Y: 49.073652**Code Hydro:** H6--0200**Rive de référence:** Gauche**13 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** Marque peinte à l'intérieur, translatée à l'extérieur lors de la visite de terrain.

8 à 10 centimètres au-dessus du premier boulon tenant l'encadrement la porte.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201901154214**Date de mise à jour :****Auteur :** Ghubert

15/01/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Moyenne

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DIREN Centre

Vue à l'intérieur du local (source : SPC SACN)