


Commune : **BEAUMONT-LE-ROGER**Rivière : **La Risle****Local derrière les gradins du terrain de foot.****Commentaires** : Site signalé par l'ASA Risle médiane.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB\_S\_202205290539 **Date de mise à jour** : 15/01/2019**Auteur** : Ghubert

Vue sur le local (source : SPC SACN)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.77708700 / Y: 49.07365200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 537597.51 / Y: 6888263.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.777087 / Y: 49.073652**Code Hydro**: H6--0200 **Rive de référence**: Gauche**13 juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Marque peinte à l'intérieur, translaturée à l'extérieur lors de la visite de terrain.  
8 à 10 centimètres au-dessus du premier boulon tenant l'encadrement la porte.**GÉNÉRAL****Code** : WEB\_R\_201901154214**Date de mise à jour** :**Auteur** : Ghubert

15/01/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Bon**Pérennité** : Moyenne**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DIREN Centre

Vue à l'intérieur du local (source : SPC SACN)