Commune : **BEAUMONT-LE-ROGER** | Rivière : **La Risle**

Local derrière les gradins du terrain de foot.

Commentaires : Site signalé par l'ASA Risle médiane.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202205290539 **Date de mise à jour :** 15/01/2019
Auteur : Ghubert

Vue sur le local (source : SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.77708700 / Y: 49.07365200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 537597.51 / Y: 6888263.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.777087 / Y: 49.073652
Code Hydro: H6--0200 **Rive de référence:** Gauche

13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque peinte à l'intérieur, translatée à l'extérieur lors de la visite de terrain.
8 à 10 centimètres au-dessus du premier boulon tenant l'encadrement la porte.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201901154214 **Date de mise à jour :** 15/01/2019
Auteur : Ghubert

Vue à l'intérieur du local (source : SPC SACN)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre