



Commune : **BEAUMONT-LE-ROGER**

Rivière : **La Risle**

Local derrière les gradins du terrain de foot.

Commentaires : Site signalé par l'ASA Risle médiane.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202205290539 **Date de mise à jour :** 15/01/2019

Auteur : Ghubert



Vue sur le local (source : SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.77708700 / Y: 49.07365200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 537597.51 / Y: 6888263.9

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.777087 / Y: 49.073652

Code Hydro: H6--0200 **Rive de référence:** Gauche



13 juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque peinte à l'intérieur, translaturée à l'extérieur lors de la visite de terrain.
8 à 10 centimètres au-dessus du premier boulon tenant l'encadrement la porte.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201901154214

Date de mise à jour : 15/01/2019

Auteur : Ghubert

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DIREN Centre



Vue à l'intérieur du local (source : SPC SACN)