


Commune : **BEAUMONT-LE-ROGER**Rivière : **La Risle**

Local derrière les gradins du terrain de foot.

Commentaires : Site signalé par l'ASA Risle médiane.**1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202205290539**Date de mise à jour :** 15/01/2019**Auteur :** Ghubert

Vue sur le local (source : SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.77708700 / Y: 49.07365200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 537597.51 / Y: 6888263.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.777087 / Y: 49.073652**Code Hydro:** H6--0200**Rive de référence:** Gauche**13 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** Marque peinte à l'intérieur, translatée à l'extérieur lors de la visite de terrain.

8 à 10 centimètres au-dessus du premier boulon tenant l'encadrement la porte.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201901154214**Date de mise à jour :****Auteur :** Ghubert

15/01/2019



Vue à l'intérieur du local (source : SPC SACN)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DIREN Centre