

Commune : **BEAUMONT-LE-ROGER**Rivière : **La Risle****Abris bois dans le jardin du 20 rue Saint-Sauveur****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_201901160239 **Date de mise à jour :** 18/07/2022**Auteur :** Ghubert


20 rue Saint-Sauveur

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.78775300 / Y: 49.06701800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 538355.88 / **Y:** 6887504.49**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.787753 / Y: 49.067018**Code Hydro:** H6--0200 **Rive de référence:** Droite**13 Juin 2018**Altitude calculée de l'eau : **94.03 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Repère signalé par l'ASA Risle médiane.

17 centimètres sur le poteau du cabanon le plus proche de la Risle, 8 centimètres sur le poteau le plus éloigné.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_201901153531**Date de mise à jour :****Auteur :** Ghubert

18/07/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DIREN Centre**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 12/07/2022****Méthode :** GPS**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Socle au pied du mur en bois.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 93.950 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.080 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 94.03

Vue sur le poteau en bois le plus proche de la Risle, 17 cm (source : ASA Risle médiane)