


Commune : **BEAUMONT-LE-ROGER**Rivière : **La Risle****Abris bois dans le jardin du 20 rue Saint-Sauveur****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_201901160239 **Date de mise à jour** : 18/07/2022**Auteur** : Ghubert


20 rue Saint-Sauveur

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.78775300 / Y: 49.06701800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 538355.88 / Y: 6887504.49**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.787753 / Y: 49.067018**Code Hydro**: H6--0200 **Rive de référence**: Droite**13 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **94.03 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Repère signalé par l'ASA Risle médiane.

17 centimètres sur le poteau du cabanon le plus proche de la Risle, 8 centimètres sur le poteau le plus éloigné.

GÉNÉRAL**Code** : WEB_R_201901153531**Date de mise à jour** :**Auteur** : Ghubert

18/07/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DIREN Centre**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 12/07/2022****Méthode** : GPS**Commentaires sur le nivellement** : Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Socle au pied du mur en bois.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 93.950 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.080 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 94.03 m

Vue sur le poteau en bois le plus proche de la Risle, 17 cm (source : ASA Risle médiane)