

Commune : **GROSLEY-SUR-RISLE**Rivière : **La Risle**

Grange en bois, servant de garde-manger pour les chevaux au Moulin de Bougy.

Commentaires : Site repéré par l'ASA Risle médiane.
Difficile d'accès et propriétaire souvent absent.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtièrs Normands

Code : WEB_S_202205290540_1_1 **Date de mise à jour :** 16/01/2019

Auteur : Ghubert



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.80891500 / Y: 49.01367500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 539737.15 / Y: 6881531.17

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.808915 / Y: 49.013675

Code Hydro: H6--0200 **Rive de référence:** Gauche



13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Traces de sédiments sur la façade en bois (peut-être pas représentatif des plus hautes eaux).

Lors du nivellement, il sera important de vérifier le niveau de la trace avec des relevés effectués par l'ASA Risle médiane en rive droite (traces de sédiments aussi) pour corroborer le niveau de la ligne de sédiments, quand bien même elle ne serait pas forcément représentative de la ligne d'eau.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201901165205

Date de mise à jour :

Auteur : Ghubert

16/01/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DIREN Centre



Vue sur la trace de sédiments sur la grange en bois (source: ASA Risle médiane)