


Commune : **MESNIL-EN-OUCHE** | Rivière : **La Risle**

Buisson derrière une dépendance du moulin de la Chapelle (maison en torchis), jouxtant la Risle en rive droite.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202205290541_1_1 **Date de mise à jour :** 16/01/2019
Auteur : Ghubert



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.79099200 / Y: 48.99521800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 538369.13 / Y: 6879515.89
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.790992 / Y: 48.995218
Code Hydro: H6--0200 **Rive de référence:** Droite

13 Juin 2018 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Relevé effectué par l'ASA Risle médiane une semaine après l'événement. Laisse d'inondation relevé une dizaine de centimètres en-dessous du sommet du buisson.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201901161725 **Date de mise à jour :** 16/01/2019
Auteur : Ghubert

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne



Niveau matérialisé par la main (source : ASA Risle médiane)

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre