


Commune : **MESNIL-EN-OUICHE** | Rivière : **La Risle**

**Buisson derrière une dépendance du moulin de la Chapelle (maison en torchis), jouxtant la Risle en rive droite.**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202205290541\_1\_1 **Date de mise à jour :** 16/01/2019  
**Auteur :** Ghubert



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.79099200 / Y: 48.99521800  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 538369.13 / Y: 6879515.89  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.790992 / Y: 48.995218  
**Code Hydro:** H6--0200 **Rive de référence:** Droite

**13 Juin 2018** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Relevé effectué par l'ASA Risle médiane une semaine après l'événement. Laisse d'inondation relevé une dizaine de centimètres en-dessous du sommet du buisson.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201901161725 **Date de mise à jour :** 16/01/2019  
**Auteur :** Ghubert

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Moyenne



Niveau matérialisé par la main (source : ASA Risle médiane)

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DIREN Centre