



Commune : **GROSLEY-SUR-RISLE**

Rivière : **La Risle**

Tronc d'arbre, en rive gauche, proche du chemin du Gué.

Commentaires : Site répertorié par l'ASA Risle médiane.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202205290541_1_1_1 **Date de mise à jour :** 16/01/2019

Auteur : Ghubert

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.80903800 / Y: 49.01654600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 539755 / Y: 6881850.08

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.809038 / Y: 49.016546

Code Hydro: H6--0200 **Rive de référence:** Gauche



13 juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Repère signalé par l'ASA Risle médiane.

Ils ont reportés la ligne d'eau sur le tronc d'arbre avec de la peinture et à l'aide de la végétation sur le grillage juste à côté, une semaine après les événements.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201901163303 **Date de mise à jour :** 16/01/2019

Auteur : Ghubert

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DIREN Centre



Vue sur la marque peinte de l'arbre et le feuillage sur le grillage (source : ASA Risle médiane)