



Commune : GROSLEY-SUR-RISLE


Rivière : La Risle

Tronc d'arbre, en rive gauche, proche du chemin du Gué.**Commentaires :** Site répertorié par l'ASA Risle médiane.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :**

WEB_S_202205290541_1_1_1

Date de mise à jour : 16/01/2019**Auteur :** Ghubert**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.80903800 / Y: 49.01654600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 539755 / Y: 6881850.08**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.809038 / Y: 49.016546**Code Hydro:** H6--0200**Rive de référence:** Gauche**13 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Repère signalé par l'ASA Risle médiane.

Ils ont reportés la ligne d'eau sur le tronc d'arbre avec de la peinture et à l'aide de la végétation sur le grillage juste à côté, une semaine après les événements.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_201901163303**Date de mise à jour :****Auteur :** Ghubert

16/01/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Moyenne**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DIREN Centre

Vue sur la marque peinte de l'arbre et le feuillage sur le grillage (source : ASA Risle médiane)