

Commune : **GROSLEY-SUR-RISLE** | Rivière : **La Risle**

**Tronc d'arbre, en rive gauche, proche du chemin du Gué.**

**Commentaires :** Site répertorié par l'ASA Risle médiane.


**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_202205290541\_1\_1\_1      **Date de mise à jour :** 16/01/2019

**Auteur :** Ghubert



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.80903800 / Y: 49.01654600

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 539755 / Y: 6881850.08

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.809038 / Y: 49.016546

**Code Hydro:** H6--0200      **Rive de référence:** Gauche

**13 juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Repère signalé par l'ASA Risle médiane. Ils ont reportés la ligne d'eau sur le tronc d'arbre avec de la peinture et à l'aide de la végétation sur le grillage juste à côté, une semaine après les événements.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201901163303      **Date de mise à jour :** 16/01/2019

**Auteur :** Ghubert



Vue sur la marque peinte de l'arbre et le feuillage sur le grillage (source : ASA Risle médiane)

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui      **État du repère :** Bon

**Pérennité :** Moyenne

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme(s) :** DIREN Centre