Commune : **GROSLEY-SUR-RISLE** | Rivière : **La Risle**

Tronc d'arbre, en rive gauche, proche du chemin du Gué.

Commentaires : Site répertorié par l'ASA Risle médiane.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202205290541_1_1_1
Date de mise à jour : 16/01/2019
Auteur : Ghubert

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.80903800 / Y: 49.01654600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 539755 / Y: 6881850.08
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.809038 / Y: 49.016546
Code Hydro: H6--0200 **Rive de référence:** Gauche

13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Repère signalé par l'ASA Risle médiane.
Ils ont reportés la ligne d'eau sur le tronc d'arbre avec de la peinture et à l'aide de la végétation sur le grillage juste à côté, une semaine après les événements.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201901163303
Auteur : Ghubert
Date de mise à jour : 16/01/2019

Vue sur la marque peinte de l'arbre et le feuillage sur le grillage (source : ASA Risle médiane)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
État du repère : Bon
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre