



Commune : **GROSLEY-SUR-RISLE**

Rivière : **La Risle**

## Tronc d'arbre, en rive gauche, proche du chemin du Gué.

**Commentaires** : Site répertorié par l'ASA Risle médiane.


**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands

**Code** : WEB\_S\_202205290541\_1\_1\_1 **Date de mise à jour** : 16/01/2019

**Auteur** : Ghubert



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 0.80903800 / Y: 49.01654600

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 539755 / Y: 6881850.08

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.809038 / Y: 49.016546

**Code Hydro**: H6--0200 **Rive de référence**: Gauche



**13 juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Repère signalé par l'ASA Risle médiane.

Ils ont reportés la ligne d'eau sur le tronc d'arbre avec de la peinture et à l'aide de la végétation sur le grillage juste à côté, une semaine après les événements.

### GÉNÉRAL

**Code** : WEB\_R\_201901163303 **Date de mise à jour** :

**Auteur** : Ghubert

16/01/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Oui

**État du repère** : Bon

**Pérennité** : Moyenne

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

**Type de repérage** : Source bibliographique

**Organisme(s)** : DIREN Centre



Vue sur la marque peinte de l'arbre et le feuillage sur le grillage (source : ASA Risle médiane)