



Commune : **BEAUMONT-LE-ROGER**

Rivière : **La Risle**


## Fossé, jouxtant le parking d'une usine, proche de la rue du Pont aux Chèvres.

**Commentaires :** Repéré par l'ASA Risle médiane.  
Fossé de retour de la plaine d'expansion de la Risle, jouxtant le parking d'une usine, proche de la rue du Pont aux Chèvres.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_201901165629 **Date de mise à jour :** 31/08/2022  
**Auteur :** Ghubert



Vue sur le fossé depuis le pont (source : ASA Risle médiane)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.78037800 / Y: 49.07691200  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 537848.08 / Y: 6888619.56  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.780378 / Y: 49.076912  
**Code Hydro:** H6--0200 **Rive de référence:** Gauche



**18 Juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Marque peinte par l'ASA Risle médiane.  
Le parking jouxtant le fossé était partiellement inondé sur les endroits les plus proches de la Risle.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201901165534 **Date de mise à jour :** 16/01/2019  
**Auteur :** Ghubert

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Aucune

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DIREN Centre



Vue sur la marque peinte par le syndicat sur la paroi jouxtant le parking (source : SPC SACN)