



Commune : FOULAIN

## pont du canal au PK 123.18

Commentaires : ancien repère existant

2 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont

Code : WEB\_S\_201901293126 Date de mise à jour : 13/02/2019

Auteur : SPC SAMA



repere de crue au centre de la photo

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.20979300 / Y: 48.04746200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 864636.36 / Y: 6774201.7

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.209793 / Y: 48.047462



1910

Nature de l'inondation :

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_201901293141

Date de mise à jour :

Auteur : SPC SAMA

13/02/2019

### MARQUE



repere de crue au centre de la photo

Commune : **FOULAIN** | **pont du canal au PK 123.18**

**Commentaires** : ancien repère existant | **2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Seine amont-Marne amont  
**Code** : WEB\_S\_201901293126    **Date de mise à jour** : 13/02/2019  
**Auteur** : SPC SAMA



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 5.20979300 / Y: 48.04746200  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 864636.36 / Y: 6774201.7  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.209793 / Y: 48.047462

**Janvier 2018** | Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires** : Culée RD Amont - trait rouge à 123cm du sol naturel

**GÉNÉRAL**

**Code** : SAMA0118\_R\_MA\_6\_1    **Date de mise à jour** : 25/03/2022  
**Auteur** : Cerema Est

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Oui    **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné    **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE** : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES EFFECTUÉE PAR LE CEREMA APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 - 01/02/2018

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : CEREMA Est