



Commune : CHAMARANDES-CHOIGNES

aval rive droite plinthe mur retour vers ecluse n°22

1

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont

Code : WEB_S_201901293422

Date de mise à jour : 13/02/2019

Auteur : SPC SAMA



repere de crue au centre de la photo

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.15794550 / Y: 48.09068870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 860643.28 / Y: 6778896.73

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.1579455 / Y: 48.0906887



1910

Nature de l'inondation :

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201901293438

Date de mise à jour :

Auteur : SPC SAMA

MARQUE



repere de crue au centre de la photo