



Commune : **OHIS**

## Pont de la D75 Rue Jougère

**2**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Bassins du Nord

**Code :** WEB\_S\_201901312837

**Date de mise à jour :** 23/06/2021

**Auteur :** E. Baradel - EntenteOA



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.00991580 / Y: 49.93066300

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 772571 / Y: 6981799.95

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.0099158 / Y: 49.930663



**2001**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201901312919

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** E. Baradel - EntenteOA

30/08/2022

### MARQUE

**Texte :** Repère de crue

**Visibilité :** Oui

**PHEC :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné