

Commune : **SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS** | **Pont de Crezenoux - chemin de la Condamine**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
 Unité de gestion : Grand Delta  
 Code : WEB\_S\_201902210443      Date de mise à jour : 21/02/2019  
 Auteur : SPC GD



**GÉOLOCALISATION**  
 Coordonnées WGS84 : X: 4.39315164 / Y: 44.93778520  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 809895.69 / Y: 6427478.53  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.3931516 / Y: 44.9377852

**3 Août 1963**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires** : Le nivellement du repère est indiqué directement sur la plaque

**GÉNÉRAL**  
 Code : WEB\_R\_201902210828      Date de mise à jour : 28/06/2022  
 Auteur : SPC GD

**MARQUE**  
 Texte : CRUE du 3 août 1963 - NGF 494.65  
 Visibilité : Oui      État du repère : Moyen  
 Pérennité : Moyenne

