



Commune : **SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS**

Pont de Crezenoux - chemin de la Condamine

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : WEB_S_201902210443

Date de mise à jour : 21/02/2019

Auteur : SPC GD



Extrait Google Street du site de "Crezenoux - chemin de la Condamine"

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.39315164 / Y: 44.93778520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 809895.69 / Y: 6427478.53

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.3931516 / Y: 44.9377852



3 août 1963

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Le nivellement du repère est indiqué directement sur la plaque

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201902210828

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GD

28/06/2022

MARQUE

Texte : CRUE du 3 août 1963 - NGF 494.65

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Moyenne



Vue du repère sur la culée rive droite, en face amont de l'ouvrage.