




Commune : CIER-DE-LUCHON

Rivière : La Pique

Barrage en amont du pont aval du village

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-06_S_36**Date de mise à jour :** 26/03/2019**Auteur :** SPC GTL

Vue du Site - Photo GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.60497109 / Y: 42.86429949**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 504104.9 / Y: 6199065.1**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6049711 / Y: 42.8642995**Code Hydro:** 000-0400**Rive de référence:** Droite**13 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Zone de débordement en rive droite. Le trait rouge sur la photo « Pique_038 » matérialise le niveau atteint par la crue.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-06_R_36_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse - Photo GEOSPHAIR

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 13 JUIN 2018 SUR LA PIQUE ET LA GARONNE AMONT - 14/06/2018**Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR