

Commune : **CIER-DE-LUCHON** | Rivière : **La Pique**

**Barrage en amont du pont aval du village**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_18-06\_S\_36 Date de mise à jour : 26/03/2019  
 Auteur : SPC GTL



Vue du Site - Photo GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.60497109 / Y: 42.86429949  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504104.9 / Y: 6199065.1  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.60497111 / Y: 42.8642995  
 Code Hydro: 000-0400 Rive de référence: Droite

**13 juin 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Zone de débordement en rive droite. Le trait rouge sur la photo « Pique\_038 » matérialise le niveau atteint par la crue.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_18-06\_R\_36\_1 Date de mise à jour : 02/09/2019  
 Auteur : SPC GTL



Vue de la laisse - Photo GEOSPHAIR

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 13 JUIN 2018 SUR LA PIQUE ET LA GARONNE AMONT - 14/06/2018**

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme(s) : GEOSPHAIR