




Commune : CIER-DE-LUCHON

Rivière : La Pique

Pont en amont du village

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-06_S_37**Date de mise à jour :** 26/03/2019**Auteur :** SPC GTL

Vue du Site - Photo GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.60269054 / Y: 42.85279785**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 503879.6 / Y: 6197792.3**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6026905 / Y: 42.8527979**Code Hydro:** 000-0400**Rive de référence:** Droite**13 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Le trait rouge matérialise la limite estimée atteinte par la crue. Les débris végétaux sur la berge fraîchement fauchée n'ont pas été emportés

GÉNÉRAL**Code :** GTL_18-06_R_37_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

02/09/2019



Vue de la laisse - Photo GEOSPHAIR

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 13 JUIN 2018 SUR LA PIQUE ET LA GARONNE AMONT - 14/06/2018****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR