


Commune : **CIER-DE-LUCHON** | Rivière : **La Pique**

Pont en amont du village

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-06_S_37 **Date de mise à jour :** 26/03/2019
Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60269054 / Y: 42.85279785
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 503879.6 / Y: 6197792.3
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6026905 / Y: 42.8527979
Code Hydro: 000-0400 **Rive de référence:** Droite

13 juin 2018 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Le trait rouge matérialise la limite estimée atteinte par la crue. Les débris végétaux sur la berge fraîchement fauchée n'ont pas été emportés

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-06_R_37_1 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 13 JUIN 2018 SUR LA PIQUE ET LA GARONNE AMONT - 14/06/2018

Type de repérage : Non renseigné
Organisme(s) : GEOSPHAIR