


Commune : **BAGNERES-DE-LUCHON** | Rivière : **La Pique**

Pont sur la Pique

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_18-06_S_39 Date de mise à jour : 26/03/2019
 Auteur : SPC GTL



Vue du Site - Photo GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60279128 / Y: 42.80577317
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 503729.1 / Y: 6192564.9
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6027913 / Y: 42.8057732
 Code Hydro: 000-0400 Rive de référence: Gauche

13 juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Pas de débordement. La végétation couchée indique le niveau estimé atteint par l'eau (trait rouge)

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-06_R_39_1 Date de mise à jour : 26/03/2019
 Auteur : SPC GTL



Vue de la laisse - Photo GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 13 JUIN 2018 SUR LA PIQUE ET LA GARONNE AMONT - 14/06/2018

Type de repérage : Non renseigné
 Organisme(s) : GEOSPHAIR