


Commune : **BAGNERES-DE-LUCHON**Rivière : **La Pique**

## Parking camping car en face du stade

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-06\_S\_40**Date de mise à jour :** 26/03/2019**Auteur :** SPC GTL

Vue du Site - Photo GEOSPHAIR

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.59830936 / Y: 42.79481646**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 503325.2 / Y: 6191358.1**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5983094 / Y: 42.7948165**Code Hydro:** 000-0400**Rive de référence:** Gauche**13 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** pas de débordement, pas de trace dans la végétation.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-06\_R\_40\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

26/03/2019



Vue de la laisse - Photo GEOSPHAIR

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 13 JUIN 2018 SUR LA PIQUE ET LA GARONNE AMONT - 14/06/2018****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR