



Commune : **SAINT-MAMET**

Rivière : **La Pique**

## Quartier des quinconces, voie piétonne le long du complexe sportif

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-06\_S\_43

**Date de mise à jour :** 26/03/2019

**Auteur :**



Vue du Site - Photo GEOSPHAIR

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.59930549 / Y: 42.78462660

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 503372.3 / Y: 6190222.9

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5993055 / Y: 42.7846266

**Code Hydro:** 000-0400

**Rive de référence:** Droite



**13 Juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** pas de débordement, pas de trace dans la végétation.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-06\_R\_43\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

26/03/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 13 JUIN 2018 SUR LA PIQUE ET LA GARONNE AMONT - 14/06/2018**

**Type de repérage :** Non renseigné

**Organisme :** GEOSPHAIR



Vue de la laisse - Photo GEOSPHAIR