Commune : **SAINT-MAMET** | Rivière : **La Pique**

Au droit des établissements Chausson, en face du camping de Bagnères de Luchon

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-06_S_44 **Date de mise à jour :** 26/03/2019
Auteur :



Vue du Site – Photo GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60115331 / Y: 42.77876580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 503503.8 / Y: 6189566.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6011533 / Y: 42.7787658
Code Hydro: O00-0400 **Rive de référence:** Droite

13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : pas de débordement, pas de trace dans la végétation.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-06_R_44_1 **Date de mise à jour :** 26/03/2019
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse – Photo GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 13 JUIN 2018 SUR LA PIQUE ET LA GARONNE AMONT - 14/06/2018

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR