



Commune : **CIER-DE-LUCHON**

Rivière : **La Pique**

Barrage en amont du pont aval du village

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-06_S_36

Date de mise à jour : 26/03/2019

Auteur : SPC GTL



Vue du Site - Photo GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60497109 / Y: 42.86429949

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 504104.9 / Y: 6199065.1

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.60497111 / Y: 42.8642995

Code Hydro: 000-0400

Rive de référence: Droite



13 juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Zone de débordement en rive droite. Le trait rouge sur la photo « Pique_038 » matérialise le niveau atteint par la crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-06_R_36_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 13 JUIN 2018 SUR LA PIQUE ET LA GARONNE AMONT - 14/06/2018

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : GEOSPHAIR



Vue de la laisse - Photo GEOSPHAIR