



Commune : **CIER-DE-LUCHON**

Rivière : **La Pique**

## Pont en amont du village

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-06\_S\_37

**Date de mise à jour :** 26/03/2019

**Auteur :** SPC GTL



Vue du Site - Photo GEOSPHAIR

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.60269054 / Y: 42.85279785

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 503879.6 / Y: 6197792.3

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6026905 / Y: 42.8527979

**Code Hydro:** 000-0400

**Rive de référence:** Droite



**13 juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Le trait rouge matérialise la limite estimée atteinte par la crue. Les débris végétaux sur la berge fraîchement fauchée n'ont pas été emportés

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-06\_R\_37\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

02/09/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 13 JUIN 2018 SUR LA PIQUE ET LA GARONNE AMONT - 14/06/2018

**Type de repérage :** Non renseigné

**Organisme(s) :** GEOSPHAIR



Vue de la laisse - Photo GEOSPHAIR