


Commune : **BAGNERES-DE-LUCHON****Pont sur la Pique**Rivière : **La Pique****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-06_S_39**Date de mise à jour :** 26/03/2019**Auteur :** SPC GTL

Vue du Site - Photo GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.60279128 / Y: 42.80577317**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 503729.1 / Y: 6192564.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6027913 / Y: 42.8057732**Code Hydro:** 000-0400**Rive de référence:** Gauche**13 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Pas de débordement. La végétation couchée indique le niveau estimé atteint par l'eau (trait rouge)**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-06_R_39_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

26/03/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse - Photo GEOSPHAIR

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 13 JUIN 2018 SUR LA PIQUE ET LA GARONNE AMONT - 14/06/2018**Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR