



Commune : **SAINT-MAMET**

Rivière : **La Pique**

Au droit des établissements Chausson, en face du camping de Bagnères de Luchon

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-06_S_44

Date de mise à jour : 26/03/2019

Auteur :



Vue du Site - Photo GEOSPFAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60115331 / Y: 42.77876580

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 503503.8 / Y: 6189566.8

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6011533 / Y: 42.7787658

Code Hydro: 000-0400

Rive de référence: Droite



13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : pas de débordement, pas de trace dans la végétation.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-06_R_44_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

26/03/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 13 JUIN 2018 SUR LA PIQUE ET LA GARONNE AMONT - 14/06/2018

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : GEOSPFAIR



Vue de la laisse - Photo GEOSPFAIR