



Commune : THOIRE

Rivière : L' Ource

Pont entre Belan et Thoires

Commentaires : Ouvrage de déverse au niveau de la deuxième travée en partant de l'Ouest

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont

Code : SAMA0118_S_O_2

Date de mise à jour : 24/01/2020

Auteur : Cerema Est



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.67051520 / Y: 47.93490500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 824730.06 / Y: 6760709.77

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.6705152 / Y: 47.934905

Code Hydro: F04-0400

Rive de référence: Non renseigné

**Janvier 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Trait rouge Amont du pont - 234cm sous le rebord

GÉNÉRAL

Code : SAMA0118_R_O_2_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Est

24/01/2020



CREDIT: CEREMA 2018

Altitude calculée de l'eau : **216.85 m**

Nature du repère : Marque peinture ou encre

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES
EFFECTUÉE PAR LE CEREMA APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 -
01/02/2018**Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Est

NIVELLEMENT CEREMA EST - 01/01/2018

Méthode : GPS

Organisme : CEREMA Est

Référence nivélée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 216.850 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 216.85