



Commune : VILLOTTE-SUR-OURCE

Rivière : L' Ource


## Lavoir communal de Vilotte sur Ource

Commentaires : Bâtiment avec façade béton à l'entrée du village à droite à 20m du lavoir

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine amont-Marne amont**Code :** SAMA0118\_S\_O\_4**Date de mise à jour :** 24/01/2020**Auteur :** Cerema Est

CEREMA 2018

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.67845130 / Y: 47.86319000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 825491.9 / Y: 6752755.51**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.6784513 / Y: 47.86319**Code Hydro:** F04-0400**Rive de référence:** Droite

### Janvier 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **238.27 m**

Nature du repère : Marque peinture ou encre

**Commentaires :** Trait rouge 43cm sous le linteau du coté droit de la petite ouverture - RD canal apparemment non vanné

### GÉNÉRAL

**Code :** SAMA0118\_R\_O\_4\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Est

20/05/2019



CEREMA 2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES EFFECTUÉE PAR LE CEREMA APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 - 01/02/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** CEREMA Est

### NIVELLEMENT CEREMA EST - 01/01/2018

**Méthode :** Méthode combinée**Organisme :** CEREMA Est**Commentaires sur le nivelllement :** Nivellement GPS + Niveau**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 238.270 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 238.27