



Commune : LEUGLAY

Rivière : L' Ource

20m en aval du pont de Leuglay

Commentaires : RD - Ouverture escalier donnant sur la riviere

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont

Code : SAMA0118_S_O_6

Date de mise à jour : 24/01/2020

Auteur : Cerema Est



CEREMA 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.79177640 / Y: 47.81470400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 834085.64 / Y: 6747555.74

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.7917764 / Y: 47.814704

Code Hydro: F04-0400

Rive de référence: Droite

**Janvier 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **266.74 m**

Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires : Trait rouge face à la rivière - coté droit de l'ouverture - 138cm du sol +-3cm

GÉNÉRAL

Code : SAMA0118_R_O_6_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Est

10/05/2022



CEREMA 2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES EFFECTUÉE PAR LE CEREMA APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 - 01/02/2018Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Est

NIVELLEMENT CEREMA EST - 01/01/2018

Méthode : GPS

Organisme : CEREMA Est

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 266.740 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 266.74