



Commune : FOULAIN

pont du canal au PK 123.18

Commentaires : ancien repère existant

2

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont

Code : WEB_S_201901293126

Date de mise à jour : 13/02/2019

Auteur : SPC SAMA



repère de crue au centre de la photo

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.20979300 / Y: 48.04746200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 864636.36 / Y: 6774201.7

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.209793 / Y: 48.047462

**Janvier 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires : Culée RD Amont - trait rouge à 123cm du sol naturel

GÉNÉRAL

Code : SAMA0118_R_MA_6_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Est

25/03/2022



CEREMA 2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES
EFFECTUÉE PAR LE CEREMA APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 -
01/02/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CEREMA Est