Commune : **FOULAIN**

pont du canal au PK 123.18

Commentaires : ancien repère existant

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont
Code : WEB_S_201901293126 **Date de mise à jour :** 13/02/2019
Auteur : SPC SAMA

repere de crue au centre de la photo

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.20979300 / Y: 48.04746200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 864636.36 / Y: 6774201.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.209793 / Y: 48.047462

Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Culée RD Amont - trait rouge à 123cm du sol naturel

GÉNÉRAL

Code : SAMA0118_R_MA_6_1 **Date de mise à jour :** 25/03/2022
Auteur : Cerema Est

CEREMA 2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES EFFECTUÉE PAR LE CEREMA APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 - 01/02/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Est