



Commune : **FOULAIN**

## pont du canal au PK 123.18

Commentaires : ancien repère existant

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont

Code : WEB\_S\_201901293126 Date de mise à jour : 13/02/2019

Auteur : SPC SAMA



repere de crue au centre de la photo

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.20979300 / Y: 48.04746200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 864636.36 / Y: 6774201.7

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.209793 / Y: 48.047462



## Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Culée RD Amont - trait rouge à 123cm du sol naturel

### GÉNÉRAL

Code : SAMA0118\_R\_MA\_6\_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Est

25/03/2022

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES EFFECTUÉE PAR LE CEREMA APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 - 01/02/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : CEREMA Est



CEREMA 2018